CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação Nº 411/2021
Assunto: Reivindicação
Autor: Robertinho da Auto Peças

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as)

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação em Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Vander Rodrigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais, no Bairro Novo Tempo II.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Novo Tempo II relataram que a rua Vander Rodrigues Borges, entre as ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 2021.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 13 votos favoráveis e 02 contrário(s).
14 / 09 / 2021
Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL

Rua: Vander Rodigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais
Bairro: Novo Tempo II

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

*** Local indicado para Recapeamento Asfáltico**

Rua: Vander Rodigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais
Bairro: Novo Tempo II

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

*** População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**



Rua: Vander Rodigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais
Bairro: Novo Tempo II

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

*** População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**