



# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

**Indicação Nº 418/2021**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho da Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as)**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação em Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na Rua Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro, no Bairro São José.

#### **JUSTIFICATIVA:**


No Bairro São José, ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal, no que diz respeito a pavimentação asfáltica e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade, além de ser mais uma importante via de ligação entre os bairros São José e Santo Antônio.

Sala das Sessões, 20 de Setembro de 2021.

  
**Roberto Soares Dutra**  
**Vereador**

Aprovado (a) por 16 votos  
favoráveis e 0 contrário(s).

20 / 09 / 2021

  
Presidente

# ANEXO - 01

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro  
Bairro: São José


1º Foto: **Vista Aérea da Rua**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Local indicado para Pavimentação Asfáltica: Rua Dr. Darcí Furtado - São José



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro  
Bairro: São José

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais nessa importante ligação entre os bairros São José e Santo Antônio



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro  
Bairro: São José

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais nessa importante ligação entre os bairros São José e Santo Antônio